



INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES POUR L'ASSOCIATION DU LAC ACHIGAN

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2011

Bilan des inspections effectuées jusqu'à maintenant au lac Achigan

Total des inspections à faire	996
Total d'installations inspectées à ce jour	752
Total d'installations non-conformes	127
Total dossiers réglés	102

Détails des infractions non réglés

Problématique	Nombre	Correctif Exigé
Rejet des eaux usées	2	Nouvelle installation sanitaire
Champ colmaté	4	Nouvelle installation sanitaire
Fosse désuète (perforée, dégradée, etc.)	1	Remplacement de la fosse et attestation de conformité de l'élément épurateur par un professionnel. Si attestation de conformité ne peut être émise : nouvel élément épurateur
Débordement de la fosse scellée	2	Procéder à la vidange de la fosse immédiatement
Raccordements non conformes	7	Raccorder correctement - 2 ^e test de colorant par la suite
Rejet des eaux ménagères (eaux grises)	1	Raccorder les tuyaux à la fosse - 2 ^e test de colorant par la suite
Aménagement sur l'élément épurateur (jardin, plate-bande, stationnement, etc.)	1	Lettre de sensibilisation puis fermeture du dossier
Nombre de chambres à coucher supérieur à la capacité de l'installation sanitaire	3	Note d'infraction au dossier.
Remblai au-dessus de la fosse trop élevé, remise recouvrant un couvercle de la fosse	2	Déplacer la construction conformément au règlement provincial- 2 ^e inspection
Installation sanitaire construite sans permis	2	Nouvelle installation sanitaire
Total	25	

Faits saillants :

- Les visites ont débuté le 3 mai 2011, nous avons procédé à 7 inspections dans votre secteur cette année, dont 5 furent non-conformes.
- Analyse de l'eau de la rivière Pashby: des prélèvements seront effectués les vendredis 3 juin, 8 juillet et 5 août.